



01 Engelenburg Calimero proefstuk nieuw voetgangersniveau 20200418_161150_resized



02 Sandenburg voetgangersniveau opgang t.p.v. nr. 2 niet gerenoveerd 20200418_162002_resized



03 Engelenburg Calimero voetgangersniveau opgang gerenoveerd +stukje verhoogd voetgangersniveau t.p.v. Calimero i.v.m. eerder gelegd proefstuk 20200811_172358_resized



04 Calimero aansluiting opgang en verhoogd voetgangersniveau 20200827_111757_resized_1



05 Calimero aansluiting opgang en verhoogd voetgangersniveau 20200827_111845_resized_1



06 Jumbo aansluiting opgang en verhoogd voetgangersniveau 20200827_111334_resized_1



07 Jumbo aansluiting opgang en verhoogd voetgangersniveau 20200827_111426_resized_1



08 Gietasfalt ter plaatse van Sandenburg 2



09 Sandenburg nr's 4 tot 12 uitzetvoeg in opgang loopbrug naar gebouw 20200827_112718_resized_1



10 Sandenburg water wat niet weg kan 20200827_112452_resized_1



11 Sandenburg Onderzijde loopbrug niet schoongespoten en liggers niet geschilderd 20200822_123736_resized



12 Sandenburg Herstel voegwerk muur hellingbaan.



13 hwa portiek 4-12 na renovatie 20200602_093454_resized



14 Portiek 184-192 beschadigde muur 20200901_204217_resized



15 Sandenburg Open(weggerot) lichtarmatuur onder voetgangersniveau 20200822_123557_resized