



Haarlem

Gemeente Haarlem, Wijkzaken

## Beleid Openbare ruimte, Groen en Verkeer

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem

De heer P.B. Leene  
Churchilllaan 71  
2012 RN HAARLEM

Datum 30 augustus 2010  
Ons kenmerk WZ/OGV/2010/304483  
Contactpersoon W.J.M. Kok  
Doorkiesnummer 023-5113314  
E-mail [wjmkok@haarlem.nl](mailto:wjmkok@haarlem.nl)  
Onderwerp hemelwateroverlast en riolering

Geachte heer Leene,

In antwoord op uw brief van 7 augustus j.l., ontvangt u een aanvulling op ons antwoord van 19 juli j.l. In uw laatste brief geeft u ons nadere informatie over optredende wateroverlast in uw buurt, waarin wij aanleiding zien tot het verstrekken van nadere informatie.

In 2008 is de riolering in uw buurt met rijdende camera's inwendig geïnspecteerd. Deze camerabeelden zijn op film vastgelegd. Naar aanleiding van uw brief hebben wij deze beelden opnieuw bekeken, er blijken zich (toestand 2008) geen problemen met de bestaande rioolbuizen en inspectieputten voor te doen.

In de week van 23-26 augustus hebben wij uw omgeving 4 maal bezocht 's ochtends en in de namiddag steeds na de hevige regenbuien van die week. Wij hebben toen nergens ernstige wateroverlast kunnen constateren, zowel in de Churchilllaan, als in de Spaarnelaan, de Scheltemakade en in andere zijstraten, behoudens een enkele forse regenplas. Een en ander in tegenstelling tot andere locaties in de stad waar wel overlast voorkwam. Het vermoeden rijst daarom dat mogelijk toch de afvoer van uw huisaansluiting is gestremd.

Water op straat na een regenbui zou binnen 10-12 uur moeten zijn verdwenen. In uw omgeving lijkt dit toch echt het geval te zijn. Indien dit (véél) langer duurt (dagen) kan dat wijzen op verstopte straatkolken of op een vol riool. Een vol riool houdt ondermeer in dat huisaansluitingen tijdens regenbuien het huishoudelijk afvalwater onvoldoende kunnen verwerken, hetgeen zich meestal uit in langzaam of nauwelijks leeglopende toiletten in de woningen. Overigens kán dat ook duiden op een verstopte huisaansluiting. Voor het ontstoppen van de huisaansluiting op eigen terrein is de eigenaar zelf verantwoordelijk.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.  
Bezoekadres: Zuider Buiten Spaarne 22, Haarlem  
[www.haarlem.nl](http://www.haarlem.nl)

Indien u dat wenst kunnen wij altijd op afspraak langs komen voor een inspectie van uw huisaansluiting. U kunt daarvoor contact opnemen met mijn medewerker, de heer Wim Kok, 023 – 511 3114, [wimkok@haarlem.nl](mailto:wimkok@haarlem.nl). Wellicht bent u ook telefonisch bereikbaar, dan kan de heer Kok telefonisch contact met u opnemen.

Ik hoop u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rob Koning', with a stylized flourish at the end.

Rob Koning  
Hoofd afdeling Beleid Openbare ruimte, Groen en Verkeer