

BIJLAGE A: TOELICHTING INVESTERINGEN SPORTVELDEN JAARSCHIJF 2016

Van der Aart sportpark

1. Renoveren dug outs softbalveld Onze Gazellen

De dug-outs van het softbalveld van Onze Gezellen voldoen niet meer aan de bondseisen van de KNBSB om competitiewedstrijden op het softbalveld te spelen. De dug-outs zijn afgekeurd en de ingangen van de dug-outs zijn te laag waardoor letsel is te verwachten. Gelet op het voldoen aan de veiligheidseisen en wetstechnische eisen KNBSB is het vervangen van de dug outs een noodzakelijke vervangingsinvestering, welke is opgenomen in de meerjarige investeringsraming 2015-2030 sportvelden van SRO Kennemerland BV.

Sportpark Vergierdeweg

2. Toplaag renovatie natuurgrasvelden VV Schoten

Beide natuurgrasvelden (wedstrijd en trainingsveld) van v.v. Schoten zijn dringend aan renovatie toe. De velden zijn in 1999 aangelegd en de toplaag is technisch afgeschreven. Regelmatig zijn er problemen met de waterhuishouding (drainage) hetgeen zorgt voor afkeuringen van de velden. De toplaagrenovatie (incl. drainage) van beide velden betreffen noodzakelijke vervangingsinvesteringen gebaseerd op meerjarige investeringsraming 2015-2030 sportvelden van SRO Kennemerland BV.

3. Vervangen toplaag en sporttechnische onderbouw van het hockeyveld 2 HC Haarlem

De toplaag van (zand ingestrooid) hockeyveld 2 van HC Haarlem moet vervangen worden gelet op de volle bezetting en gerepareerde stormschadeplekken van afgelopen zomer. De toplaag is technisch afgeschreven. Daar de sporttechnische onderbouw (sporttechnische laag inclusief drainage) van het veld al 30 jaar oud is, is het noodzakelijk om ook deze te vervangen. Betreffen beide een noodzakelijke vervangingsinvestering gebaseerd op de meerjarige investeringsraming 2015-2030 sportvelden van SRO Kennemerland BV.

Gezien de ontwikkelingen van de hockeysport en om in de toekomst betere hockeyers te kunnen creëren vanuit de jeugd en de klasse waar de club met het eerste team in speelt, heeft de hockeyvereniging HC Haarlem aangegeven toe te zijn aan een (semi-)waterveld en bereid te zijn, door een investering uit de clubkas, het veld te up graden naar een (semi-) waterveld.

De vereniging HC Haarlem heeft te kennen gegeven dat zij bereid zijn een eigen financiële bijdrage levert tot maximaal € 65.000 voor de meerkosten van het (semi) waterveld. Het beleid van de gemeente Haarlem is om alleen de vervangingsinvesteringen voor de zand ingestrooide kunstgrasvelden te financieren. Dit beleid blijft komende 5 jaar ongewijzigd van kracht. Er zijn geen eisen vanuit de bond die (semi) watervelden voorschrijven voor het spelen van competitiewedstrijden. Gelet op de eigen verenigingsbijdrage is naar HC Haarlem toegezegd de komende 5 jaar geen (semi) watervelden te financieren uit het Investeringsplan Sport.

De hogere onderhoudskosten voor een (semi)waterveld worden verwerkt in een nieuwe huurovereenkomst met de HC Haarlem. Bovenop de standaard onderhoudskosten voor een zand ingestrooid hockeyveld komen extra kosten voor beregening, waterontijzering, algenbestrijding en extra groot onderhoud (€ 8.000 tot € 11.000 per jaar).

4. Vervangen hekwerken rondom hockeyveld 2 HC Haarlem

De hekwerken rondom hockeyveld 2 zijn dusdanig in verval en hebben de nodige schade opgelopen door omgewaaide bomen dat vervanging noodzakelijk is. De voordeligste manier is het gelijktijdig met de vervanging van de mat uit te laten voeren.

Sportpark Pim Mulier

6. Aanbrengen batters eye / hekwerk honkbal veld DSS

Door promotie naar de hoofdklasse in 2014 van het eerste team van DSS worden er hogere eisen aan het honkbalveld gesteld vanuit de Honkbalbond. Het aanbrengen van een batterseye (hekwerk) is per 1 maart 2016 verplicht (regel 3.1.3 van het Vademecum Accommodaties Honk- en Softbal 2015 van de KNBSB). De vereniging heeft afgelopen jaar nog dispensatie van de KNBSB gekregen, maar de dispensatie wordt niet verlengd.

De batters eye is een hekwerk met een donker oppervlak van 20 meter breed en 7 meter hoog. De donkere achtergrond achter het midveld is een vereiste zodanig dat de slagman een goed zicht heeft op de naar hem geworpen bal.

Sportpark Van Zeggelenplein DSK

7. vervangen toplaag wedstrijd kunstgrasveld DSK

Er is sprake van overmatig gebruik van het veld door wedstrijden, trainingen, buurtjeugd en schoolgebruik. De toestand waar de mat reeds in verkeert, is voor de KNVB reden om de mat af te keuren voor competitievoetbal. Daar DSK slechts 1 veld tot zijn beschikking heeft is het onvermijdelijk te mat te moeten vervangen. De toplaag is technisch afgeschreven, betreft een noodzakelijke vervangingsinvestering gebaseerd op meerjarige investeringsraming 2015-2030 sportvelden van SRO Kennemerland BV.

Sportpark Emauslaan

8. vervangen toplaag wedstrijd kunstgrasveld 2 kon HFC

Door verenigingsgebruik en het gebruik door buurtjeugd zal de sport/speltechnische keuring na de competitie in 2016 aangegeven dat de kunstgrasmat (toplaag) niet meer voldoet aan de minimale door de KNVB vereiste sporttechnische normen kunstgrasvelden. Het veld wordt dan door de KNVB uit de bespeling gehaald. Daarnaast zijn er veel klachten vanuit de vereniging over blessures welke door de hardheid van het veld worden veroorzaakt.

Betreft een noodzakelijke vervangingsinvesteringen gebaseerd op meerjarige investeringsraming 2015-2030 sportvelden van SRO Kennemerland BV. De toplaag is technisch afgeschreven.

Niet gehonoreerde wensen voor investeringen uit het IP jaarschijf 2016

1) Wens vereniging Geel Wit voor ombouw van natuurgras trainingsveld in kunstgras

De vereniging geeft aan dat het natuurgras trainingsveld (50x 50 meter) door overmatig trainingsgebruik dringend aan renovatie toe is inclusief het vervangen van de drainage. Bij slechte weersomstandigheden last de verenigingen de trainingen op dit veld af. De vereniging wil dit natuurgrasveld ombouwen tot een kunstgrasveldje.

Door een betere herschikking van de trainingen over het veldenbestand van Geel Wit is er geen directe noodzaak voor renovatie van het trainingsgrasveld. SRO heeft de hiertoe de trainingsschema's vergeleken met het beschikbare veldenbestand. In huidige situatie traint Geel Wit op het kunstgrasveld (met verlichting) en training grasveldje Geel Wit (50 x 50 meter) zonder verlichting. Het onverlichte gras wedstrijdveld wordt alleen gebruikt voor wedstrijden.

Conclusie was dat ter ontlasting van het natuurgras trainingsveld in principe zelfs alle trainingen op het verlichte kunstgrasveld kunnen. Ter voorkoming van versnelde slijtage kunstgrasvezel is het wel wenselijk om een deel van trainingen op het natuurgras trainingsveld af te werken bij normale weersomstandigheden. Bij slecht weer kan de vereniging voor haar trainingen uitwijken naar het kunstgrasveld.

Deze conclusie sluit aan bij de richtlijnen van de KNVB voor bespeling van gras en kunstgrasvelden. Verenigingen dienen hun trainingen eerst op het kunstgrasveld in te plannen. Indien vereniging/SRO aantoonbaar dat het haar structureel urencapaciteit ontbreekt op kunstgrasveld(en) om trainingen in te plannen, dan pas kunnen verenigingen haar teams naar het natuurgras trainingsveld verwijzen.

2) Reviseren van de printplaten scorebord Haarlem honkbal stadion + verplaatsen armaturen lichtmasten naar atletiekbaan

Uit toetsing van beide werken aan het gemeentelijk activeringsbeleid en aan de financiële richtlijnen voor het opvoeren van nieuwe investeringen in het IP 2016 -2021 is gebleken dat beide investeringen niet uit het Investeringsplan mogen worden gedekt. Het betreft planmatig onderhoud dat SRO uit de onderhoudsbudgetten dient te dekken.

Scorebord Haarlem honkbal stadion

Het reviseren van de printplaten van het scorebord wordt beschouwd als onderhoud aan het scorebord. Het scorebord heeft een afschrijvingstermijn van 20 jaar waarvan nog 10 jaar resteert. Het vervangen van printplaten is geen nieuwe investering omdat nog op het activum (het scorebord) wordt afgeschreven. Het scorebord heeft nog een resterende boekwaarde van 10 jaar.

Verplaatsen armaturen lichtmasten (Tennispad 2) naar atletiekbaan Pim Mulier

De verplaatsingskosten, materiaal en manuren voor het overzetten van de armaturen op de lichtmasten van voormalig sportcomplex Young Boys naar de atletiekbaan kunnen niet als investeringslasten worden geactiveerd. Ook hier geldt dat op de armaturen nog een resterende boekwaarde rust. De resterende afschrijvingstermijn van de armaturen bedraagt 18 jaar. De baanverlichting op de atletiekbaan is 35 jaar oud. De lichtmasten zijn door regelmatig onderhoud nog niet aan vervanging toe, de armaturen dienen echter wel te worden vervangen.