

Inspectie III (overige bouw- en constructiedelen in het 'containment' of de afgeschermd ruimte)

	Overige bouw- en constructiedelen	Segmenten								Opmerkingen
		1								
1	plafond (constructiedelen)	+	-	-	-	-	-	-	-	
2	kabelgoten en/of doorvoeringen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	
3	ventilatiekanalen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	
4	buisen	+	-	-	-	-	-	-	-	
5	verwarmingselementen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	
6	kozijnen	+	-	-	-	-	-	-	-	
7	plinten	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	
8	vloer	+	-	-	-	-	-	-	-	
9	machines, installaties	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	
10	Deco-unit	+	-	-	-	-	-	-	-	Vuile ruimte deco trap
11	Gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers, eventueel achtergebleven inboedel	+	-	-	-	-	-	-	-	
12	Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	
13	Toplaag bodem 5 meter van het bouwwerk of constructie (Buitensanering)	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tijd besteed aan inspectie II (minuten):	3								

Overige opmerkingen inspectie deel III:

Beperkingen visuele inspectie:

Op de volgende plaatsen zijn er beperkingen betreffende het uitvoeren van de visuele inspectie:	Plaats van de beperking:	Beperking en reden hiervan:
		Muren, wanden, plafond, vloer

Uitsluitingen visuele inspectie:

De volgende plaatsen dienen uitgesloten te worden van de visuele inspectie:	Plaats van de uitsluiting	Uitsluiting en reden hiervan:
		Containment
	Metselwerk	in gaten/openingen
	Buisen	erin

Inspectie werkplek:

In orde bevonden

Verklaring symbolen:

- + = in orde bevonden
- + (2) = in orde bevonden na één Aanvullende schoonmaak
- A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest, asbestresten of stof dat/die vezelmissie kan/kunnen veroorzaken; gehele ruimte moet opnieuw worden gereinigd
- n.v.t. = niet van toepassing

Conclusie visuele inspectie:


Op de omschreven locaties zijn, op het moment van de inspectie, GEEN visueel waarneembare asbestresten c.q. asbestverdachte materialen of stof aangetroffen, de benoemde uitsluitingen en opmerkingen in acht genomen.

Handtekening inspecteur AFRS:



R. van Uffelen
pagina2 van 4


Handtekening DTA:



M. v. baekel

Bevindingenrapport Tekeningblad

Behorende bij bevindingenrapport: 1.14.3475	
Plaats van onderzoek	Harmenjanseweg 95 Te Haarlem
Type onderzoek	Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie. Visuele inspectie. Asbestconcentratie metingen, zie bijgesloten pagina.
Omschrijving werkplek	Besmetting in toilet en hal, Leidingisolatie cv-ruimte, plaatmateriaal in cv-ruimte hal & toilet verwijderd.



Hoogte containment 3 meter

Legenda:												
Toilet	Weg	struiken	Bomen	Keuken	foto	meter	douche	dakpannen	rechte trap	wenteltrap	steen/rots	ODM
Inspectiegebied	containment	Deco-wagen	Sluis	Ruimte	Begrenzingslint	Asbesthoudende bron	Meetpunten monsterneming					
							P1 P2 P3 P4 P5 P6					