



Haarlem

Gemeente Haarlem, Wijkzaken

Beleid Openbare ruimte, Groen en Verkeer

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem

De heer P.B. Leene  
Churchillaan 71  
2012 RN HAARLEM

Datum 19 juli 2010  
Ons kenmerk WZ/OGV/2010/160995  
Contactpersoon W.J.M. Kok  
Doorkiesnummer 023-5113314  
E-mail [wjmkok@haarlem.nl](mailto:wjmkok@haarlem.nl)  
Onderwerp hemelwateroverlast en riolering

Geachte heer Leene,

In antwoord op uw brief van 12 juni j.l., bericht ik u het volgende.

U verwijst in uw brief naar de uitvoering van het HIOR (Handboek Inrichting Openbare Ruimte) van de Zuiderhout-Vredenhof. U meldt een vertraging in de uitvoering van deze plannen. In deze plannen is vernieuwing of verruiming van de riolen echter niet voorzien. De uitvoering van dit plan kan dus geen effect hebben op de riolering.

U meldt voorts wateroverlastproblemen met betrekking tot de riolering. Onze afdeling heeft tot binnenkomst van uw brief geen meldingen van wateroverlast geregistreerd uit deze wijk. In 2008 heeft er een inspectie en reiniging van het riool plaatsgevonden. Toen is geconstateerd dat het riool afdoende functioneerde. Behoudens een enkel geval van een verstopte straatkolk en wat wortelingroei konden geen noemenswaardige problemen worden vastgesteld.

Ik heb enkele vragen over uw brief. De problemen zijn mij niet geheel duidelijk.

Bij hevige regenval kan het altijd voorkomen dat hier en daar flinke plassen blijven staan, zelfs over de hele weg. Pas als deze plassen in deze omvang langer dan enkele dagen blijven staan, mag van een probleem worden gesproken. Mogelijk zijn hier en daar ook straatkolken verstopt door bladinval e.d.

Pas als daadwerkelijk vanuit het gemengde rioolstelsel water omhoog komt door de putten en in toiletten van de woningen, zoals u ook schrijft, is er sprake van een onvoldoende functionerend riool. Dat kan ook met uw huisaansluiting te maken hebben, wat de verantwoordelijkheid van iedere particulier afzonderlijk is.

Op de data die u omschreef als natte probleemdagen (30 mei en 8 juni j.l.) regende het niet bijzonder hard of veel. De neerslagdagsommen van het KNMI voor de dichtstbijzijnde meetstations Zandvoort, Overveen en Heemstede bedroegen ongeveer 10-15 mm. Niet bijzonder. Riolering in Haarlem is en wordt rekenkundig ontworpen op een capaciteitsbelasting met een neerslagintensiteit van 20 mm in 45 minuten. Dit is een heel forse regenbui die gemiddeld maar eens in de 2 jaar voorkomt. Deze hoeveelheid kan het riool aan, vooropgesteld dat het intact is en ook verder geen gebreken vertoont. Uit de inspectie van 2008 is gebleken dat dit zo is.

Al met al is uw melding reden genoeg om ons door u nader te laten informeren over wat er aan de hand kan zijn. Indien u dat wenst kunnen wij altijd op afspraak langs komen voor een (oppervlakkige) inspectie. U kunt daarvoor contact opnemen met mijn medewerker, de heer Wim Kok, 023 – 511 3114, [wjmkok@haarlem.nl](mailto:wjmkok@haarlem.nl)

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



b.d.

Rob Koning,  
Hoofd afdeling Beleid Openbare ruimte, Groen en Verkeer.