

Gemeente Haarlem

T.a.v. het college van B&W

Postbus 511

2003 PB Haarlem

Wijkraad Dietsveld Vogelbuurt

Raafstraat 33

2025 ZE Haarlem

Onderwerp: Verzoek tot kappen, herplaatsen en spreiden van bomen in de Meeuwenstraat

Haarlem, 4 mei 2012

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Met dit schrijven willen wij u verzoeken een besluit te nemen in zake het kappen, herplaatsen en spreiden van bomen in de Meeuwenstraat. Hierbij gaat het met name om de bomen tussen Meeuwenstraat 75 tot en met 99 en 84 tot en met 86.

Aanleiding

De bomen op de genoemde lokatie zorgen op diverse manieren voor overlast en gevaarlijke situaties.

1. Bovengrondse wortels;

Wortels groeien boven de grond. Bestrating is hier niet mogelijk. Dit zorgt voor een smal loopvlak en de omliggende stenen worden omhoog gedrukt. Hierdoor zijn al diverse ongelukken gebeurd. Daarnaast zorgen omhoog liggende tegels voor schade aan auto's bij het wegrijden.

2. Omhoog groeiende boomwortels;

Deze zorgen ook voor omhoog liggende tegels met de bijkomende problematiek. Daarnaast groeien deze boomwortels inmiddels ook omhoog in de voortuinen van de bewoners. Dit zorgt voor diverse vormen van overlast. Zo zit er vocht onder de vloeren van 5 van de betreffende woningen. Het vermoeden bestaat dat deze vochtigheid veroorzaakt door beschadiging van de riolering door het wortelnet van de bomen. Dit vermoeden wordt versterkt doordat er steeds meer 'zonken' in de straat ontstaan.

3. Breedte looppad;

Doordat de onevenredig grote bomen dicht op elkaar staan, is de begaanbaarheid van het looppad in dit gedeelte van de Meeuwenstraat van een aanzienlijk lagere kwaliteit dan in de rest van de straat.

4. Jaarlijks onderhoud;

Ook voor de gemeente zorgen de bomen voor overlast door kosten voor extra onderhoud. Periodiek worden de wortels afgezaagd en de tegels recht gelegd. Helaas is het resultaat niet afdoende, waardoor de geschetste problemen niet opgelost worden.

Reeds ondernomen stappen

In het wijkgesprek van 11 mei 2011 is door de wijkraad aangegeven dat de bewoners graag willen dat de bomen weggehaald worden en vervangen worden door kleinere bomen. Dit in verband met de overlast door de wortels. Op 7 juni 2011 is de locatie bezocht door de heer Heemskerk en de heer Jansen van de gemeente Haarlem. Samen met enkele bewoners is de situatie bekeken en besproken.

Namens de gemeente is toegezegd dat de pijnpunten aangepakt blijven worden. Ook zou het riool nagekeken worden. Daarnaast is afgesproken dat de bewoners in samenwerking met de wijkraad een enquête zouden houden over het vervangen van de bomen.

Om een goed beeld van de overlast, de wensen van de bewoners en de mogelijke oplossingen is begonnen met een inventarisatie. Het resultaat hiervan is te vinden in bijlage 1: Klachtenlijst bomen Meeuwenstraat.

Vervolgens is een enquête opgesteld en gepubliceerd in de wijkkrant van november 2011, zie bijlage 2. De reacties zijn te vinden in bijlage 3.

De resultaten zijn gepubliceerd in de wijkkrant van maart 2012. Deze is te vinden in bijlage 4. De conclusie is dat 26 bewoners voor vervanging van de bomen is en 3 bewoners tegen. De meerderheid van de Meeuwenstraat is dus voor het kappen, vervangen en het verspreiden van de bomen.

Gevraagd besluit

Met nadruk willen wij aangeven dat er geen besluit wordt gevraagd voor het kappen van de bomen, maar voor het kappen en bij herplaatsing spreiden van de bomen. Uit de enquête is gebleken dat bij het herplaatsen de voorkeur van de bewoners uit gaat naar een spreiding van de bomen over de gehele straat. Dit zodat de straat een beter 'groen' aanzicht krijgt. Daarnaast zorgt spreiding voor het beperken van een concentratie van de boomwortelproblematiek. Uiteraard gaat de voorkeur voor de nieuw te plaatsen bomen wel uit naar een boomsoort met wortels die naar verticaal groeien in plaats van horizontaal.

Wij rekenen op een besluit van de gemeente Haarlem, waar de bewoners mee kunnen leven.

Gevraagd besluit


Met nadruk willen wij aangeven dat er geen besluit wordt gevraagd voor het kappen van de bomen, maar voor het kappen en bij herplaatsing spreiden van de bomen. Uit de enquête is gebleken dat bij het herplaatsen de voorkeur van de bewoners uit gaat naar een spreiding van de bomen over de gehele straat. Dit zodat de straat een beter 'groen' aanzicht krijgt. Daarnaast zorgt spreiding voor het beperken van een concentratie van de boomwortelproblematiek. Uiteraard gaat de voorkeur voor de nieuw te plaatsen bomen wel uit naar een boomsoort met wortels die naar verticaal groeien in plaats van horizontaal.

Wij rekenen op een besluit van de gemeente Haarlem, waar de bewoners mee kunnen leven.

Namens de wijkraad,

Erwin van Eeden

(Voorzitter)



Rina Stroo

(Secretaris)



Bijlage 1: Klachtenlijst bomen Meeuwenstraat.

Bijlage 2: Gepubliceerde enquête; Wijkkrant Dietsveld Vogelbuurt (Juli 2011).

Bijlage 3: Reacties bewoners Meeuwenstraat op Enquête.

Bijlage 4: Resultaat enquête; Wijkkrant Dietsveld Vogelbuurt (Maart 2012)

KLACHTENLIJST BOMEN Meeuwenstraat.

Algemeen.

Een aantal jaren geleden zijn er nieuwe stoeptegels gelegd. I.v.m. de ondergrondse wortels van de bomen is het trottoir toen eveneens opgehoogd. Voor de huizen met een tuin was dit geen probleem, maar voor huisnummer 99 toen al wel. De stoep had toen al bijna de hoogte van de deur- drempel van de voordeur.

Klachten van alle bewoners .

Luizen in de bomen.

Iedere boom heeft last van luizen vanaf het moment dat de blaadjes aan de bomen komen tot en met de herfst. Bij wat warmer weer zie je ze uit de bomen “regenen”.

De geparkeerde auto's plakken dan aan alle kanten.

Op huisnummer 91 zit de luis vastgeplakt op het zonnescerm. (afstand boom is korter dan overige huizen door minder diepe voortuin)

De overlast van de vogeluitwerpselen is inmiddels iets verminderd omdat de nesten uit de bomen zijn verwijderd.

Wortels in voortuinen.

In iedere voortuin zitten ondergrondse wortels. Bij het planten van wat dan ook moeten eerst de aanwezige wortels worden verwijderd. Er is overal een net van dikke en dunnere wortels in de tuin aanwezig.

Condens onder de vloer.

Een aantal bewoners hebben last van condens onder de vloer. Dit is aantoonbaar bij de vloerluiken van de voor- en/of achterdeur. Dit is ongeveer 2 jaar geleden begonnen.

Huisnummer 91 heeft isolatie onder de vloer laten aanbrengen.

Onder de huizen is het 34 jaar kurkdroog geweest.

De opmerking van de boomdeskundige dat er te weinig ontluichtings gaten onder de woningen zitten, is pertinente onzin.

Wordt dit probleem veroorzaakt door de ondergrondse wortels van de bomen die mogelijk de riolering in de straat hebben beschadigd of door stijgend grondwater?

Breedte loopvlak van trottoir.

Het loop/wandel vlak is in de meeste gevallen 4 stoepstenen breed. Echter de 4^e tegel fungeert als afsluit tegel van het boomgedeelte. Bij een aantal bomen zijn ook deze stenen omhoog komen liggen waardoor ze niet (of te gevaarlijk) belopen kunnen worden.

Bestrating van het weggedeelte.

De bestrating vanaf de Raafstraat tot de Leeuwerikstraat zit vol met “heuvels en dalen”

Het middenstuk van de weg ligt helemaal bol. Kan dit veroorzaakt zijn door beschadiging van het riool?

Voor de winterperiode aanbreekt moet het wegdek worden aangepast. Auto's glijden met gladheid hier weg en komen tegen de geparkeerde auto's aan. Dit is afgelopen winter ook gebeurd.

Boom:

Nummer 91.

Stoeptegels bij boom zijn door de wortels omhoog gedrukt. Ook in het loopgedeelte begint dit. In de voortuin (plant gedeelte) zit vol met ondergrondse wortels.

Nummer 93.

De heer Heemskerk heeft opdracht gegeven om de boomwortels uit de goot en de stoep te laten verwijderen. Reden: loopgedeelte onveilig door onzichtbare los liggende - en opgedrukte tegels door de wortels.

Privé eigendom.

Door de ondergrondse boomwortels zijn (en worden) sierstenen in de voortuin omhoog gedrukt.

Stuk stoep voor de particuliere oprit.

De tegels liggen hier er zichtbaar gevaarlijk bij.

Oorzaak: wortels van de boom van de gemeente en berkenboom huisnummer 87.

Nummer 87

De tegels liggen ook hier er zichtbaar gevaarlijk bij.

Oorzaak: wortels van de boom van de gemeente en berkenboom huisnummer 87?

Nummer 85, 83, 81, 79.

Bij deze bomen komen er steeds meer bovengrondse wortels. M.a.w. er worden steeds meer tegels omhoog of los gedrukt.

Nummer 77 en 75.

De expansiedrift van bovengrondse wortels is extreem. Hier vindt je uitsluitend losliggende stenen. Naast de aanwezige boomruimte van 15 tegels breed, zijn er inmiddels 12 rijen van losliggende tegels bijgekomen. Dit wordt per week erger.

Lantaarnpaal.

Om de lantaarnpaal zijn de omringende stoeptegels omhoog gedrukt tegen de lantaarnpaal aan.

Even huisnummers

Nummer 86

voortuin

De bewoner heeft vorig jaar uit de voortuin een ondergrondse wortel ter dikte van een regenpijp uit zijn voortuin moeten halen. Nu is de volgende ondergrondse wortel weer in zijn voortuin zichtbaar (siertegels komen omhoog en liggen los).

De stoep

De afsluitband van de stoep/voortuin is omhoog gedrukt. De tegels van de stoep liggen bol door de ondergrondse wortels.

De stenen om de afvoerput en bij de boom zijn omhoog gedrukt.

Nummer 84

Tegels tussen boom en trottoirband worden omhoog gedrukt.

Huisnummer 99.

Gevolgen van ophoging stoep en van de ondergrondse wortels die de stoeptegels omhoog drukken.

Bij verbouwing van de woning zijn wortels van de boom onder de vloer aangetroffen tot halverwege de woonkamer. Deze wortels -ter dikte van een afvoer regenpijp -, zijn afgezaagd achter de voorpui.

Tevens werden ondergrondse boomwortels aangetroffen aan de zijkant van het woonhuis (daar waar de poortdeuren zitten).

Vochtverlast.

De plinten in de gang en kamer zitten los door vocht in de muren.

Op de muren zit schimmel.

De oorspronkelijke voordeurdrempel was verrot. (vervangen door cementen drempel)

De ontluchting aan voorzijde van huis is op gelijke hoogte met het niveau van de stoeptegels.

(door de eerdere ophoging van de stoep en de boomwortels) . Het regenwater loopt op deze manieren tussen de spouwmuren.

De poortdeuren gingen heel goed open (naar binnen draaiend). Nu gaat het zeer moeizaam. Vermoedelijk wordt de constructie van de ophanging van de deuren omhoog gedrukt door ondergrondse wortels.

Opmerking van boomdeskundige: dit huis is niet goed gebouwd want de ontluchting zit te laag en daardoor loopt het water tussen de spouwmuur.

Dit huis is exact het zelfde gebouwd als die in de Leeuwerikstraat. Daar zijn in de loop der jaren de stoepen niet zo verhoogd omdat daar geen bomen staan. De ontluchtings gaten zitten 2 stenen **boven** het trottoir niveau.

Poging vochtverlast te voorkomen.

De eigenaar en de bewoners hebben de grond tegen de muur aan de zijkant (achter de poortdeuren) tot en met de fundering verwijderd. Hierbij zijn zij heel veel ondergrondse boomwortels -van eerder omschreven dikte - weggehaald. Tevens is de gehele muur en fundering behandeld met een vochtwerend middel. Tot nu toe geen resultaat.

Zij hebben tot nu toe van alles gedaan, maar de vocht blijft komen.



Overlast bomen Meeuwenstraat. (vervolg)

In Nieuwsbrief Dietsveld-Vogelbuurt nummer 2 (juli 2011), heeft een artikel gestaan over problemen van boomwortels in de Meeuwenstraat tussen de Leeuwrikstraat en Raafstraat . Bij het Meldpunt Leefomgeving zijn de problemen toen ook aange-meld. Tot op heden zijn er geen werkzaamheden door de gemeente uitgevoerd. Derhalve heeft op verzoek van de wijkraad en een aantal bewoners op donderdag 10 november jl een bespreking met de ge-meente over dit onderwerp plaatsgevonden.

Er werden door de gemeente twee voorstellen gedaan. Op beiden varianten zullen een kosten-/baten analyse worden uitgevoerd. De gemeente wil een juist beeld hebben van de mening van betrokken bewoners in de Meeuwenstraat. Daarom is belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners van de meeuwenstraat hun mening geven. Als de meerderheid voor vervangen van de bomen is, kan dit voorstel verder uitgewerkt en eventueel uitgevoerd worden

Voorstel één:

Steeds per aangemelde klacht actie ondernemen om de omhoog komende wortels te verwijderen en dat gedeelte van het trottoir opnieuw bestraten .

Voorstel twee:

Alle bomen voor huisnummers 75 t/m 99 en 84 t/m 86, in de straat vervangen door kleinere bomen waarvan de wortels hoofdzakelijk naar beneden groeien. Hierbij geldt dat alle bewoners van de straat hiermee akkoord moeten gaan.

Voor- en nadelen van beide voorstellen.

Instemmen met voorstel één houdt in dat bewoners en passanten nog jaren lang last kunnen blijven houden van onveilige, losliggende- of opstaande tegels in het trottoir.

Uit de praktijk is gebleken dat tussen het moment van melding (bij meldpunt Leefomgeving) en de daadwerkelijke herstelacties soms maanden verstrijken.

De bomen op zich zijn mooi, maar horen i.v.m. de grootte , niet in een straat, maar bijvoorbeeld in een park te staan. De gemeen-te deelt deze mening.


Instemmen met voorstel twee betekent dat we weer een mooie en veilige straat krijgen met kleine bomen. Als door de gemeente de juiste (kleinere) bomen worden geplaatst, kunnen we hiervan jaren lang genieten.

De huidige bomen zijn dicht op elkaar geplant. Meer spreiding van de eventuele bomen zou mooier staan. Ook hierover willen we graag uw mening.

Wilt u dit enquête formulier voor 02-12-2011 in de brievenbus doen van Rina Stroo Raafstraat 33 of van H. Vos Meeuwenstraat 91, wat u het beste uitkomt.

Of stuur een mailje via onze website; www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Mocht u geen formulier inleveren en het uiteindelijk niet eens zijn met de genomen beslissing, dan is er geen verweer meer mogelijk. Er moeten namelijk **nu** eindelijk knopen worden doorgehakt.



In te vullen door bewoners van de Meeuwenstraat

Naam:

Meeuwenstraat(nr)

Ik ben:

Voor / tegen
Voor / tegen

Voorstel één- regelmatig onderhoud
Voorstel twee - vervanging bomen

Voor / tegen

Meer verspreiding van de bomen

(Graag de gewenste keuze omcirkelen)



Uitslag enquête

Overlast boomwortels Meeuwenstraat:

In de vorige Nieuwsbrief van november 2011 stond een stukje over de overlast van de grote bomen aan het einde van de Meeuwenstraat. Met de vraag aan bewoners van de Meeuwenstraat om mee te werken aan een enquête. Verschillende bewoners leverden het strookje in of stuurden de antwoorden via de e-mail.

Hierbij de uitslag:

Er zijn in totaal 29 reacties binnengekomen.

- Huisnummers 75-99

Voor verspreiding en vervanging: 8

Tegen verspreiding en vervanging: 1

- Huisnummers 72-96

Voor vervanging en verspreiding: 5

Voor vervanging en tegen verspreiding: 1

Voor regelmatig onderhoud en tegen vervanging 1

- Overige huisnummers

Voor vervanging en spreiding: 8

Voor vervanging en tegen spreiding: 3

Voor vervanging en geen keuze wat betreft spreiding: 1

Tegen vervanging: 1

Conclusie: 26 voor vervanging van de bomen en 3 tegen vervanging.

Inmiddels hebben we de beheerder van de gemeente Haarlem gesproken over de uitslag.


De meerderheid is voor vervangen van de bomen. Om de bomen te kunnen vervangen, moet er een verzoek tot kapvergunning voor de betreffende bomen worden aangevraagd. We zijn momenteel aan het kijken hoe dit in zijn werk gaat.

We houden u op de hoogte!

Kiek 's



Lekker spelen op het nieuwe speeltoestel op het pleintje Lijsterstraat/Zwaluwstraat



Winter wonderland Hekslootpolder

