


**Beantwoording vragen / melden stand van zaken toezeggingen/ acties uit
commissie Beheervergadering**

Aan:	de leden van de commissie Beheer
Van:	Hoofdafdeling Wijkzaken/ afdeling Programma's
Contactpersoon:	Wim Kreike
Doorkiesnummer:	3412
E-mailadres:	wkreike@haarlem.nl
Betreft:	commissievergadering d.d. 8 april 2010
Actielijstnummer:	1513 BBP 104
Onderwerp:	Oostenrijklaan bestrating
Vraag gesteld door:	CDA, MD ; de heer Catsman
Inhoud vraag / toezegging / actie:	Waarom wordt de nieuwe bestrating in de Oostenrijklaan eruit gehaald en weer opnieuw gelegd?
Stand van zaken / Antwoord:	Bij de herprofilering van de Oostenrijklaan, Monacopad en Portugallaan 1 1/2 jaar geleden is de bestrating vernieuwd. In de Oostenrijklaan ontstond al heel snel spoorvorming. Dit is men nu aan het herstellen en verbeteren. De oorzaak is een combinatie van factoren. De redenen zijn o.a. te brede voegen, de rijbaan op een schuin vlak en verkeerd funderingszand. Besloten is om alsnog een funderingslaag aan te leggen. Het werk is inmiddels uitgevoerd.
Namens de wethouder(s):	Rob van Doorn
Datum akkoord wethouder:	10 / 07 / 10 
Akkoord afdoen	